

集合住宅向け規格玄関ドア（特定防火設備適合品）

SX series

標準装備の規格化を図ることにより、コストを抑えながら
厳選されたモデルをお選びいただけます。

■製品保証

保証期間
施工業者よりの引渡し日（注1、注2）から2年間とします。
（注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
（注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。
（注3）ドアクローザや錠前の保証期間は、上記にかかわらず、別途定めた内容によります。

保証内容
取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理いたします。ただし、遠隔地や離島への出張修理の場合は交通に要する実費をいただく場合もあります。
なお、強風時に雨水が浸入することがありますが、この製品上の特性であり不具合ではありません。

- 免責事項
- ①天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ②製品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗。木製品のそり、干割れ等）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）、またはこれらにともなう錆、かび、またはその他の不具合
 - ③製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食、またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
 - ④自然現象や使用環境に起因する不具合（例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など）
 - ⑤表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、カタログなどに記載された耐風圧以上の風圧に起因するものなど）
 - ⑥建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合
 - ⑦本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑧当社の手配によらない加工、組立、施工（基礎工事、取付け工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用した事による変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食など）
 - ⑨お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部分の取外しを含む）に起因する不具合
 - ⑩引渡し後の操作誤り、整備不良、または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - ⑪使用にともなう接触部分の摩耗・傷・塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化、またはこれらにともなう錆などの不具合
 - ⑫施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑬犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモなどの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
 - ⑭機能上支障のない音、振動など感覚的現象
 - ⑮犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。
※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

■定期点検契約のおすすめ

末永く、安全にお使いいただくためには、定期点検と定期的な部品交換が必要です。定期点検契約をむすんでいただくことにより、専門家による点検と保守を行います。動作状態のチェックと給油、消耗部品の交換などを定期的に実施し、正常に働くよう入念に調整いたします。点検の記録は当社に保管し、お客様にそのつど報告いたします。機能低下や不慮の事故を防ぐ定期点検契約は、必要不可欠な製品の一部です。

修理・点検に関するお問い合わせは
☎0120-365-113
365日いいサービス

アットタイムサービスシステム
ATSS

突然のシャッターや窓シャッターの故障。
そんな時は、文化シャッターサービス(株)のATSS＝アットタイムサービスシステムをご利用ください。フリーダイヤルひとつで365日素早く対応いたします。

No.740 初版CA1070-5AC'14-04

■お手入れ方法

- 1)外部設置建具
- スチール、ステンレス、アルミ製品共通
 - ・雨などにより、泥、ほこりなどが付着しますと錆の発生を早め、美観上からも好ましくありません。
 - ・製品が汚れた場合は、ぬれた布などで汚れを落とした後、乾いた布で水分を拭き取ってください。
 - ・それでも落ちない汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤溶液を使用したのち、洗剤の成分が残らない様に水を軽く絞った布でよく拭き取って、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
 - ・強風の際(特に台風の場合)は、塩分が内陸部まで飛来することがあり、建具に付着して錆を促進させることがありますので、風が収まった後、できるだけ早い時期の清掃が必要です。

- (注意事項)
- ・お手入れの際には、柔らかい布をご使用ください。
 - ・製品へのキズを避けるため、金属ブラシ、たわし、みがき粉等の硬いものでこすらないでください。
 - ・製品にキズが付くと、錆の原因となります。
 - ・酸性またはアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナー、ガソリン、殺虫剤などの有機溶剤は、塗膜の剥がれ、変色や腐食の原因となりますので絶対に使用しないでください。

- ステンレス部品の注意事項
- ・ステンレスは錆びない素材と考えられがちですが、絶対に錆びない素材ではありません。通常、塗装など表面処理をしない状態で用いられますので、清掃も頻繁に必要です。
- ・初期の錆については、ぬるま湯で薄めた中性洗剤溶液を使用したのち、洗剤の成分が残らない様に水を軽く絞った布でよく拭き取って、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・泥、ほこり、塩水、排気ガス中の有害成分、洗浄薬液、もらい錆の付着は、ステンレス自身の錆に発展しますので、早めの清掃が必要です。

●お手入れ回数の目安 (1年あたりの回数)	海岸地帯	工業地帯	市街地	田園地帯
スチール(塗装品)	1～4	1～3	1～2	1
ステンレス(素地)	10～12	8～10	8～10	4～6
アルミ(クリア塗装)	1～4	1～3	1	1

- スチール塗装品の再塗装
- 再塗装時期は、塗料種類や環境により異なりますが、3～7年に1度が適当です。

2)内部設置建具

- スチール、ステンレス、アルミ製品共通
 - ・水でぬらし硬く絞った布で清掃します。汚れがひどい時には、水または中性洗剤を薄めた溶液で拭き取り、洗剤を使用した場合は、洗剤の成分が残らない様に水を軽く絞った布でよく拭き取って、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
 - ・室内建具であっても、建物が沿岸や幹線道路沿いである場合、塩分や排気ガス等を含んだ空気が室内に入り、建具に付着する事で、錆が発生する事がありますので、それらの場所ではこまめな清掃をお勧めします。
- (注意事項)
- ・お手入れの際には、柔らかい布をご使用ください。
 - ・製品へのキズを避けるため、金属ブラシ、たわし、みがき粉等の硬いものでこすらないでください。
 - ・製品にキズが付くと、錆の原因となります。
 - ・汚れがついた場合は、早い時期に清掃してください。長時間放置しておくと汚れが取りづらくなるばかりか、変色や腐食があります。
 - ・酸性またはアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナー、ガソリン、殺虫剤などの有機溶剤は、塗膜の剥がれ、変色や腐食の原因となりますので絶対に使用しないでください。

カタログの色は製品と多少異なる場合があります。製品改良のため予告なく仕様の変更をすることがあります。



SX-S 対震タイプ

SX-S01



デザイン：フラット
カラー：タンオーク

SX-S01



デザイン：フラット
カラー：ローズオーク

SX-S01



デザイン：フラット
カラー：ウイルライト

SX-S01



デザイン：フラット
カラー：ウイルダスク

錠前バリエーション

ブッシュグリップ錠(2ロック)  U9LCPGF714W-1L U1 SF PLCPXK-5GOE 364	美和	WM-U1 U1サムターン付	U9LCPGF714W-1L U1 SF
			PRLCPGF714W-1L U1 SF
	ゴール	WG	PLCPXK-5GOE 364
			VLCPXK-5GOE 364
		WG-TM TMサムターン付	VLCPXK-5GOETM 364

枠タイプ・扉タイプ

枠タイプ	KK：対震タイプ
扉タイプ	H
遮音性能	T-1
断熱性能	H-3(H-2)

()は、郵便受を取り付けた場合の性能です。

サイズバリエーション

W800×H1900
W800×H2000

標準付属金物



ドアガード NFS-DG08



防犯強化ドアアイ MV-28FSQ



ドアクローザ LCAS22P



丁番 NF-4-KJ5

オプション金物



DSシャッター




ドアクローザ(90制限) LCAS22P88



対震丁番 DHT-18S



戸当(床付) NF-592




郵便受
投入口 FP-98



受箱 DPS-23

SX-V 標準タイプ

SX-V01



デザイン：フラット
カラー：ダークグリーンA



SX-V02



デザイン：縦1本モール
カラー：ブラウンA




SX-V03



デザイン：縦2本モール
カラー：ネイビーA



SX-V04



デザイン：4方モール
カラー：ウイルライト

錠前バリエーション

レバーハンドル錠  U9LCLEF497-1L SF PLCTLK-5LBU S	美和	M	U9LCLEF497-1L SF
			PRLCLEF497-1L SF
	ゴール	M-U1 U1サムターン付	U9LCLEF497-1L U1 SF
			PRLCLEF497-1L U1 SF
ブッシュグリップ錠(2ロック)  U9LCPGF714W-1L U1 SF PLCPXK-5GOE 364	ゴール	G	PLCTLK-5LBU S
			VLCTLK-5LBU S
	美和	G-TM TMサムターン付	PLCTLK-5LBU TM S
			VLCTLK-5LBU TM S
	ゴール	WM-U1 U1サムターン付	U9LCPGF714W-1L U1 SF
			PRLCPGF714W-1L U1 SF
	ゴール	WG	PLCPXK-5GOE 364
			VLCPXK-5GOE 364
		WG-TM TMサムターン付	VLCPXK-5GOE TM 364

枠タイプ・扉タイプ

枠タイプ	KN：標準タイプ
扉タイプ	H
遮音性能	—
断熱性能	—

サイズバリエーション

W800×H1900
W800×H2000

デザイン詳細



化粧モール：ステンカラー

標準付属金物



ドアガード NFS-DG08



防犯強化ドアアイ MV-28FSQ



ドアクローザ LCAS22P




丁番 NF-4-KJ5

オプション金物



DSシャッター



ドアクローザ(90制限) LCAS22P88



対震丁番 DHT-18S



戸当(床付) NF-592



郵便受
投入口 FP-98




受箱 DPS-23


SX series

集合住宅向け規格玄関ドア（特定防火設備適合品）

SXシリーズは、従来のマンション玄関ドアから人気のデザイン・カラーをラインアップ。標準装備の規格化を図ることにより、コストを抑えながら厳選されたモデルをお選びいただけます。



特長

- 錠前には、こじやぶりに強い鎌式デッドを標準採用
- 防犯性と使いやすさを備えたリバーシブルシリンダー(オプション)
 - PRシリンダー (美和ロック社製)
 - V18シリンダー (ゴール社製)
- 外部から取り外しにくい防犯強化ドアアイを標準装備
- 不正解錠に対応できる防犯対策サムターン(オプション)
 - TMサムターン
 - U1サムターン
- ドアアイから室内の明かりが外部に漏れないDSシャッター(オプション)

基本仕様

扉	見込み寸法		40mm
	材質	表面材	化粧鋼板 t0.6
		心材	ハニカムコア
枠	見込み寸法		80mm
	材質	3方枠	溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6 防錆塗装
		沓摺	ステンレス t1.5

基本性能


防火性	特定防火設備(平成12年建告1369号適合品)
耐風圧性	S-6
気密性	A-3

〈採用上のご注意〉

- 外廊下タイプのマンション・アパートにおいて、立地条件によっては日差しが直接玄関ドアに当たること熱により扉が反り、鍵の施錠や解錠および扉の開閉がしづらくなることがあります。これは、玄関ドアが室内外の温度を伝いにくい構造のため、ドア表面の室内外で温度差が生じる事で発生する現象です。建築計画の段階で、玄関ドアの前に防風スクリーンや目隠しパネル等を設置するなど、日差しが直接玄関ドアに当たらないよう配慮をお願いいたします。
- ドアに直接雨水のかかる場所でのご使用は避けてください。ひさしなどのある場所でのご使用、または、直接雨水がかからない対策をお願いします。

※この反りは一時的な現象であり、日差しの角度が変わるなどで、扉の表面温度が下がると元に戻っていきます。

カラーバリエーション



ブラウンA



ネイビーA



ダークグリーンA



ホワイトA




ウィルライト



ウィルダスク



ローズオーク




タンオーク

扉の内部側カラーは、外部側カラーと同色またはホワイトAからお選びください。

SX-Sの対震性


クリアランスを大きくとることで、対震性能を向上させています。

● 面内変形追随性



上下枠に6mmのクリアランスを確保しています。
これにより、地震により、面内変形を受けても、ドアを開けることができます。

● 上枠断面図




一般財団法人ベタリーピング筑波建築試験センターにおいて
JIS A1521 (片開きドアセットの面内変形追随性試験方法)に
したがって性能試験を実施した結果、面内変位1/120においても
扉の開放に支障がないことが確認されました。


図面

SX-S 耐震タイプ

● 縦断面図




● 横断面図




SX-V 標準タイプ

● 縦断面図



● 横断面図



● モール形状(シルバー)

