

BX

文化シヤッター

BX Modern Stairs

BXモダンステアーズ
住宅用室内階段

スタイリッシュなデザインに
安心・安全設計とスピード施工。
リビング空間を
魅力的に演出します。

踏板:ブラックチェリー
ササラ桁:スケルトン型
手すり:横棧タイプ

踏板:
ブラックチェリー
ササラ桁:
ストレート型
手すり:
横棧タイプ

踏板:ウォールナット
ササラ桁:ストレート型
手すり:横棧タイプ

BX Modern Stairs

シンプルで洗練されたスチールのシャープさに加え、
木目を施した暖かな雰囲気の踏板で住宅に力強さと癒しを与えます。
また、2階の吹抜けにも同じデザインの手すりを配することが可能です。
文化シャッターの室内階段で開放的な住空間が実現します。





踏板:ハードメープル
ササラ桁:ストレート型
手すり:ポリカーボネートタイプ

確かな技術とスピード施工を両立!

高いデザイン性

スチール製のフラットバー手すりと豊富なカラーバリエーションによる踏板、住宅のデザインに合うササラ桁を自由にカスタマイズし、個性的な階段と空間のトータルコーディネートを実現します。

安心・安全設計

屋外階段廊下ユニット「段十廊Ⅱ」で培った安心の技術と様々な現場に対応する設計・製造体制、施工実績があります。

スピード施工

当社にお任せいただければ、踏板とササラ桁、手すりの別発注の煩わしさがありませんので、工程管理が簡単です。工事は最短2時間!他の内装工事の妨げにもなりません。

工事の流れ




最短2時間!

踏板:ウォールナット
ササラ桁:ストレート型
手すり:横棧タイプ

ササラ桁バリエーション


住空間にマッチするよう、3つのデザインからお選びください。

ストレート型




デザインがシンプルなタイプ

ノコギリ型




ササラ桁と踏板が繋がり
強度が高いタイプ

スケルトン型



踏板を隠すタイプ

イナズマ型



イナズマのように
曲がっているタイプ

手すりバリエーション

スチール製のフラットバーを採用。安全性にも配慮しています。

横棧タイプ



シンプルを追求した横棧タイプ。
開放的でオープンな空間を印象づけます。

ポリカーボネートタイプ




安全性を考慮したポリカーボネートタイプ(8mm厚)。
不透明パネルを含め、透明度の違う3種類のパネルを用意しています。

カラーバリエーション


内装に合わせて、豊富なカラーラインナップをご用意。

※オーダー色に関しては弊社営業にご相談ください。

ササラ桁／手すり／横棧 標準カラー



ホワイト



ブラック

ポリカーボネートタイプ 標準カラー



クリアー (両面マット)



グリーン (片面マット)



グリーン (透明)

踏板【ゴムの木 集成材】標準カラー

※別途カラーサンプルをご用意しております。弊社営業にご用命ください。



①ホワイト



②ハードメイプル




③ブラックチェリー



④チェスナット




⑤ウォールナット




⑥ブラック

各部名称と材質

<横棧タイプ>



<ポリカーボネートタイプ>




5 BX Modern Stairs

踏板:ハードメープル
ササラ桁:ストレート型
手すり:ポリカーボネートタイプ



踏板:ウォールナット
ササラ桁:ストレート型
手すり:横棧タイプ

踏板:ブラックチェリー
ササラ桁:ストレート型
手すり:横棧タイプ




踏板:ブラック
ササラ桁:スケルトン型
手すり:横棧タイプ




踏板:ブラックチェリー
ササラ桁:ストレート型
手すり:横棧タイプ

納まり図

ストレート型




スケルトン型




スチール製の主要構成部材の材質および表面処理

部材名		サイズ[mm]	材料/処理
ササラ桁	ストレート型	□-100×50×2.3 もしくは FB-9	一般構造用角形鋼管 (STKR400) ウレタン焼付塗装
	スケルトン型		
	ノコギリ型		一般構造用圧延鋼材 (SS400) ウレタン焼付塗装
	イナズマ型		
踏板		t36	ゴムの木 集成材 ウレタン塗装
手すり	横棧タイプ	トップレール	
		横棧 柱	FB-9×32 一般構造用圧延鋼材 (SS400) ウレタン焼付塗装
	ポリカーボネート タイプ	トップレール	FB-9×32 一般構造用圧延鋼材 (SS400) ウレタン焼付塗装
		パネル 柱	t8 ポリカーボネート 一般構造用圧延鋼材 (SS400) ウレタン焼付塗装

ノコギリ型



イナズマ型





標準製作範囲

	対応範囲
階段段数	2段～14段
階段幅	750mm ≤ SD ≤ 850mm ※階段幅 (SD) の最小寸法は、建物用途や条例等により異なるため、設計担当者様へご確認ください
踏面寸法	200～240mm
けあげ寸法	190～230mm
手すり高さ	800mm (階段部)・1100mm (水平部)
階高	570mm (3段上がり・けあげ190mm)～3450mm (15段上がり・けあげ230mm)

納まり図



階段と2階吹き抜け手すりの詳細納まり図例です。 ※図はスケルトン型の場合を示します。

<横桟手すり納まり>



▲2階部の手すり

<ポリカ手すり納まり>



▲2階部のパネル+手すり

※階段、2階手すりは2種類のタイプの組み合わせにも対応しますので、弊社営業にご用命ください。

採用上および使用上のご注意

本製品を安全にご使用いただくため、ご採用前に以下の事項をご確認いただいた上でご採用およびご使用をお願いいたします。

1. 手すりや踏板にぶら下がったり、重い荷物を掛けたりしないでください。転落事故や荷物の落下によってケガや製品・床などが破損するおそれがあります。
2. 階段の踏板上に物を置かないでください。本製品は意匠により、踏板と踏板の間や手すりの支柱の間が広くあいているタイプがあるため、間から物が落下して床を破損したり、階下に人が居た場合にケガをしたりするおそれがあります。
3. 子どもを階段で遊ばせないでください。また、子どもや高齢者の通行には注意してください。本製品は意匠により、踏板と踏板の間や手すりの支柱間が広くあいているタイプがあるため、間から子どもや高齢者が階下に落下する危険性があります。
4. 子どもを階段下で遊ばせないでください。また、階段下を通行する場合は頭上に注意してください。本製品は意匠により、階段下に空間があり、階段の側面(ササラ桁)の形状に角があるタイプもあり、頭や体をぶつけてケガをするおそれがあります。階段下には立ち入らないようにしてください。
5. 「ポリカーボネート手摺タイプ」は、ポリカーボネートの板に強い衝撃を与えないでください。ポリカーボネートの板が破損したり、ケガをするおそれがあります。
6. 製品を故意にゆらしたりしないでください。ねじやボルトがゆるんで落下したり、部品が外れたりするおそれがあります。
7. ケガや事故を防止するため、親または保護責任者が本製品を使用する方に対して注意や指導し、1～6の注意を守るようにしてください。

お手入れ方法

■ 手すりおよびササラ桁などの塗装部材

住宅用室内階段の手すりおよびササラ桁などの塗装部材は鋼材に仕上塗装されております。

- ① 表面の汚れは、柔らかい布で汚れを水拭きしながら落とし、そのあとカラ拭きしてください。拭き取りには柔らかい布を使用してください。きずはサビの原因となります。
- ② 汚れがひどい場合は、中性洗剤(台所用洗剤など)をぬるま湯で薄めて使うと効果的です。汚れが落ちたら必ず水拭き後、カラ拭きしてください。
- ③ 酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。変色の原因になります。

■ 踏板

踏板は木材を使用しています。

表面の汚れを長期間放置しますと汚れが落ちにくくなりますのでご注意ください。

- ① 表面はほこりがたまりやすいので、こまめに掃き掃除を行い、取り除いてください。
- ② 表面の汚れは、濡れ雑巾やモップなどで汚れを落としてください。表面が乾くまでの間、滑りやすくなり大変危険です。また、滑りやすいワックスは使用しないでください。
- ③ 汚れがひどい場合は、中性洗剤(台所用洗剤など)をぬるま湯で薄めて使うと効果的です。汚れが落ちたら必ず水拭き後、カラ拭きしてください。
- ④ 酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。変色の原因になります。

製品保証

■ 保証期間

施工業者よりの引渡し日(注1、注2)から2年間とします。

また、修理・点検により部品交換した場合は、交換した部品に対して1年間とします。

製品の鉄骨部分からの赤錆の発生(注3)については5年、製品からの雨水侵入(建物の構造体を通して雨水が室内側に侵入すること)については、10年間とします。

(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

(注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。

(注3)赤錆の発生は裏面の「製品保証の補足説明」をご参照下さい。

■ 保証内容

取扱説明書、ラベルその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理いたします。ただし、遠隔地や離島への出張修理の場合は交通に要する実費をいただく場合もあります。なお、強風時に雨水が浸入することがありますが、この製品上の特性であり不具合ではありません。

■ 免責事項

- ① 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ② 製品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗。木製品のそり、干割れ等)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)、またはこれらに伴う錆、かび、またはその他の不具合
 - ③ 製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起る腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ④ 自然現象や使用環境に起因する不具合(例えば、結露・凍結、風による振動・共鳴音など)
 - ⑤ 表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、カタログなどに記載された耐風圧以上の風圧に起因するものなど)
 - ⑥ 建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合
 - ⑦ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑧ 当社の手配によらない加工、組立、施工(基礎工事、取付け工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のフリーニング剤を使用した事による変色や腐食、工事中の養生不良による変色、腐食など)
 - ⑨ お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部分の取外しを含む)に起因する不具合
 - ⑩ 引渡し後の操作誤り、整備不良または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
 - ⑪ 使用に伴う接触部分の摩耗・傷・塗装のはがれや時間経過による塗装の退色、樹脂部品の変質・変色、めっきの劣化またはこれらに伴う錆などの不具合
 - ⑫ 施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
 - ⑬ 犬、猫、鳥、ネズミ、昆虫、ゴキブリ、クモなどの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合
 - ⑭ 機能上支障のない音、振動など感覚的現象
 - ⑮ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
 - ⑯ 住宅用途以外で使用した場合の不具合
 - ⑰ 当社製品が起因しない赤錆やもらい錆などの不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは、有料とします。

※本記載によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。



文化シャッター

文化シャッター株式会社

東京都文京区西片 1-17-3 〒113-8535

お客様相談室

 0570-666-670 (ナビダイヤル有料)

03-5844-7111 (IP 電話・海外からのご利用)

www.bunka-s.co.jp 室内階段に関するお問い合わせは bxms@mail.bunka-s.co.jp

修理・点検に関するお問い合わせは

 **0120-365-113**

365日いいサービス

ご用命は

アットタイムサービスシステム



突然のシャッターや窓シャッターの故障。
そんな時は、文化シャッターサービス(株)の
ATSS=アットタイムサービスシステムを
ご利用ください。フリーダイヤルひとつで
365日素早く対応いたします。

カタログの色は製品と多少異なる場合があります。製品改良のため予告なく仕様の変更をすることがあります。

No.534

初 版CA1237-3AJ'23・04
第3版CA1237-5AJ'24・08



FSC